

I. Результаты обследования

1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска

Адрес объекта 634062, г. Томск, ул. Бирюкова, 22

N № п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	К зданию примыкает асфальтированная территория, огражденная забором, проезжая дорога, с одной стороны пешеходная дорожка, доступ МГН и людей, использующих кресло-коляску к зданию имеются	ДП-В	При входе на территорию возможно нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания	Не нуждается (доступ обеспечен)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Удов.	Д ДП-В	Асфальтированная территория	Не нуждается (доступ обеспечен)
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	3	Удов.	Д ДП-В	-	Не нуждается (доступ обеспечен)
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	4	Удов.	Д ДП-В	-	Не нуждается (доступ)

								обеспечен)
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	2	Удов.	Д ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Не нуждается (доступ обеспечен)
1.6	Общие требования к зоне	Е-	-	-	Адаптировано для всех групп	Д ДП-В	Доступность для всех групп	Не нуждается (доступ обеспечен)

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории	ДП-В	-	1	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 (технические средства организации дорожного движения, правила применения дорожных знаков, разметок). Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02.09 Стоянки автомобилей»
Автостоянка и парковка	ДП-В	-	2	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность здания и сооружений для маломобильных групп населения».

I. Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска

Адрес объекта 634062, г. Томск, ул. Бирюкова, 22

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Адаптирована для ДПВ, вся лестница покрыта рельефным каелем, есть поручни. <u>Ступени</u> : -одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов, с шерховастой поверхностью; - высота подъема ступени не более 0,15 м; - боковые края (не примыкающие к стене) не менее 0,02 м	ДП-В	Удов. л.	Не нуждается/ доступ обеспечен
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4	Установлен пандус по ГОСТу. Материал несущих конструкций пандусов – негорючие. Подъем (1 марш), высота до 0,8 м при уклоне до 8%. Ширина пандуса: при одностороннем движении не менее 1,0 м. Бортики (при	ДП-В	Удов.	Не нуждается/ доступ обеспечен

					перепаде высот более 0.45 м, по краям маршей и горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05 м			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	Вся лестничная площадка покрыта нескользкой плиткой, с резиновыми краями по ГОСТу.	ДП-В	Удов.	Не нуждается/ доступ обеспечен
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Монтированы 2 двери размером 0,9 м для доступа инвалидов на кресло-колясках	ДП-В	Удов.	Не нуждается/ доступ обеспечен
2.5	Тамбур	есть	-	5	Теплый широкий тамбур, легко открывается. Размеры: - глубиной не менее 1,8 м, шириной не менее 2,2 м. Покрытие пола: твердое, нескользящее при намокании, поперечный уклон 1-2%.	ДП-В	Удов.	Не нуждается/ доступ обеспечен
	Общие требования к зоне	есть	-	-	Обеспечена доступность всех групп	ДП-В	Удов.	Не нуждается

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы в здание)	ДП-В		2,3,4,5	Не нуждается/доступ обеспечен

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнен комплексный ремонт работ СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность здания и сооружений для маломобильных групп населения».

I. Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска

Адрес объекта 634062, г. Томск, ул. Бирюкова, 22

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	5	Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	Удов.	Не нуждается/доступ обеспечен
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Доступна частично	ДП-И	-	Инд. решение ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса невозможен	ВНД	-	Тех. решение невозможно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лестничный пролет входной группы не обустроен подъемным механизмом	ВНД	Монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло-колясках невозможен	Инд. решение ТСР
3.5	Дверь	есть	-	5	Адаптированы	ДП-В	-	Не нуждается/доступ обеспечен
3.6	Пути эвакуации (в	есть	-	-	Адаптированы	-	-	Не нуждается/

	т.ч. зоны безопасности)							доступ обеспечен
	Общие требования к зоне		-	-	Адаптированы	-	Обеспечить доступность в всех группах МГН	Инд. решение ТСР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
(Лестница внутри здания)	ВНД	-	-	Привести в соответствие поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.
Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД	-	-	Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло-колясках ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо выполнить монтаж платформы с наклонным перемещением инвалидов для доступа инвалидов на кресло-колясках в здании – СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 4(И)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "01" сентября 2017 г.

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска

Адрес объекта 634062, г. Томск, ул. Бирюкова, 22

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-	8	Адаптированы для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-коляске.	ДЧ-В	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на этаж – обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло-коляски	Ремонт текущих
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-			
	Общие	есть	-	-	Не адаптировано	П-В	Обеспечить	ремо

	требования к зоне				для инвалидов на кресло-колясках		доступность всех групп МГН	нт
--	-------------------	--	--	--	----------------------------------	--	----------------------------	----

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-	8	Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание население

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло-колясках – СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска

Адрес объекта 634062, г. Томск, ул. Бирюкова, 22

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	7	Адаптирована для МГН –соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, имеются поручни.	ДП-В	Адаптирована для всех групп инвалидов.	не нуждается (доступ обеспечен)
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	Адаптирована для МГН –соответствует стандарту	ДП-В	Адаптирована для всех групп инвалидов.	не нуждается (доступ обеспечен)
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Адаптирована для МГН –соответствует стандарту	ДП-В	Адаптирована для всех групп инвалидов.	не нуждается (доступ обеспечен)
	Общие требования к зоне	есть	-	-	Адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечена доступность всех групп	не нуждается (доступ обеспечен)

								ечен
--	--	--	--	--	--	--	--	------

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
МАОУ СОШ 58	ДП-В	-	7	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптирована туалетная комната и душевая для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насел

I. Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска

Адрес объекта 634062, г. Томск, ул. Бирюкова, 22

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Адаптированы для МГН.	ДЧ-И	Адаптированы	Не требуется
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ВНД	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Установка акустических маячков
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ВНД	Адаптирована для всех групп инвалидов.	
6.4	Общие требования к зоне	нет	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ВНД	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Визуальные средства	ВНД	-	-	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе

Акустические средства	ВНД	-	-	<p>по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации значимые для инвалидов.</p> <p>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху.</p> <p>ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.</p> <p>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт .</p>
Тактильные средства	ВНД	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Фото 1. Вход на территорию школы



Фото 2. Путь движения на территории



Фото 3 Лестница наружная и автостоянка для транспорта инвалидов



Фото 4. Пандус (наружный)



Фото 5 –тамбур



Фото 5 дверь



Фото 7. Туалетная комната



Фото 8. Кабинет

